

## Installations-Fix

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

aufgrund einer Änderung des Installations-Vorganges kann es zu Problemen bei der Installation der Navigations-Software auf Ihrem SP-80 kommen. In dieser Anleitung finden Sie detaillierte Hinweise, wie Sie diese Fehler beheben können.

### Installations-Dateien auf die microSD-Karte kopieren

Kopieren Sie zunächst die eigentliche Installations-Datei auf die microSD-Karte. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung der Navigations-Software.

### Installations-Fix herunterladen und entpacken

Rufen Sie die Webseite [www.pearl.de](http://www.pearl.de) auf und klicken Sie auf der linken Seite auf **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Produktnummer PX-8713 ein.

Wählen Sie in den Suchergebnissen den **Installations-Fix** und klicken Sie auf **Download**. Speichern Sie die Datei anschließend auf Ihrem Computer an einem beliebigen Ort.




#### HINWEIS:

*Sie benötigen eine passende Software zum Entpacken einer RAR-Datei (als Freeware im Internet erhältlich).*

Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln Sie zum Speicherort der soeben heruntergeladenen Datei. Entpacken Sie die Datei mit Ihrer bevorzugten Software (üblicherweise durch Rechtsklick und den Menüpunkt **Entpacken nach**). Entpacken Sie die enthaltenen Dateien an einen beliebigen Ort.

### Installations-Fix kopieren

Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die soeben heruntergeladenen Dateien kopiert haben. In dem Ordner finden Sie (gegebenenfalls im Unterordner **Navgear**) den Ordner **license** und die Datei **prepaid**.



Kopieren Sie sowohl den Ordner als auch die Datei in den Ordner „NavGear“ auf Ihrer microSD-Karte. Anschließend können Sie die Installation wie in der Bedienungsanleitung der Navigations-Software beschrieben fortsetzen.