

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este destornillador eléctrico. Conéctelo a su taladro de prensa rápida y fácilmente. Entonces puedes y debes atornillar en serie sin ningún problema. no aplique laboriosamente cada tornillo individualmente. Puede montarlo en todas las máquinas perforadoras cuyo soporte frontal detrás del portabrocas tenga un diámetro de 42,5 a 44,5 mm. Se requiere un portabrocas que pueda acomodar brocas de hasta 10 mm de diámetro (por ejemplo, de 1,5 a 10 mm).

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para aprovechar al máximo su nuevo destornillador eléctrico.



NOTA

Puede montar el accesorio en todas las perforadoras cuyo soporte frontal detrás del portabrocas tenga un diámetro de 42,5 a 44,5 mm. Se requiere un portabrocas que pueda sujetar brocas de hasta 10 mm de diámetro (p. Ej., De 1,5 a 10 mm).

Alcance de entrega

- Accesorio de destornillador de cargador
- llave Allen
- Poco largo (152 mm)
- Operación manual

Adicionalmente requerido:

NX 5224-675: accesorio de destornillador de cargador AGT para taladradoras de 1,5 a 10 mm

NX-5226-675: 250 tornillos de cargador para madera, 3,5 × 25 mm

NX-5227-675: 250 tornillos de cargador para metal, 3,5 × 25 mm

NX-5228-675: 250 tornillos de cargador para madera, 4,1 × 38 mm

NX-5229-675: 250 tornillos de cargador para metal, 4,1 × 38 mm

Utilizar



PELIGRO


Nunca use el accesorio de destornillador de cargador junto con una máquina alimentada por batería. Móntelo únicamente en máquinas que funcionen con la red eléctrica.



NOTA

En la mayoría de los taladros, se puede quitar el portabrocas e insertar la broca larga directamente en el portabrocas. Puede encontrar información sobre esto en las instrucciones de la máquina perforadora correspondiente.

1. Desatornille el portabrocas de su taladro e inserte la broca larga. Luego, atornille bien el portabrocas.
2. Atornille el riel guía firmemente al cuerpo del destornillador del cargador. Utilice la llave Allen suministrada para ello.




3. Guíe el accesorio del destornillador del cargador sobre la punta larga y fíjelo al accesorio del portabrocas con el tornillo de mariposa.
4. Tire de la correa de tornillo a través del riel guía y deje que encaje en su lugar en la broca. Asegúrese de que el tornillo esté justo enfrente de la broca.
5. Fije la longitud del tornillo con el tornillo de ajuste superior del cuerpo.
6. Determine la profundidad de atornillado deseada con el tornillo de ajuste del lateral. Ahora puede atornillar tornillos en serie con su taladro sin tener que quitarlos.



PELIGRO

¡Nunca use guantes al perforar! ¡Nunca frene el portabrocas ni taladre a mano! ¡Desconecte siempre el enchufe de alimentación antes de cambiar el taladro!



Instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.agt-tools.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.