

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Windschutzscheiben-Reparaturkits, mit dem Sie einfach Schäden und Kratzer in der Windschutzscheibe entfernen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Windschutzscheiben-Reparaturkit optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spezial-Acrylharz in Tube (2 ml)
- 2 Klebedichtungen
- Sockel
- 5 Folien zum Aushärten
- Rasierklinge
- Nadel
- Spritze mit Klemmfeder
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Parken Sie das Auto an einer beschatteten Stelle. Arbeiten Sie nicht im direkten Sonnenlicht oder an einer erhitzten Windschutzscheibe.
2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit Hilfe der Nadel von Schmutz und losen Glaspartikeln.
3. Drücken Sie den mittleren Teil der Klebedichtung heraus.
4. Nehmen Sie die Schutzfolie auf einer Seite der Klebedichtung ab und platzieren Sie diese mit der klebenden Seite so auf der Windschutzscheibe dass die beschädigte Stelle genau im Loch der Klebedichtung liegt.



5. Ziehen Sie die Schutzfolie von der oberen Seite der Klebedichtung ab.

6. Bringen Sie den Sockel passend auf der Klebefolie an.



7. Ziehen Sie die Kappe von der Acrylharz-Tube ab und schneiden Sie die Spitze der Tube ab.



HINWEIS:

Bringen Sie das Acrylharz nicht in Kontakt mit lackierten Oberflächen.


8. Setzen Sie die Acrylharz-Tube auf den Sockel. Drücken Sie langsam auf die Tube und geben Sie fünf bis sechs Tropfen Acrylharz in die Sockelloffnung.



9. Bringen Sie die Spritze auf der Öffnung des Sockels an.



10. Halten Sie die Spritze mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen den Kolben nach oben, bis die untere Kerbe in der Klemmfeder einrastet. Lassen Sie die Spritze 10 Minuten lang in dieser Position ruhen.



11. Ziehen Sie die Spritze vom Sockel ab und ziehen Sie den Kolben ganz heraus.
 12. Bringen Sie die Spritze wieder an der Sockelöffnung an.
 13. Halten Sie mit einer Hand die Spritze fest und drehen Sie mit der anderen Hand den Kolben, damit sich die Klemmfeder aus der unteren Kerbe löst. Drücken Sie den Kolben bis zur oberen Kerbe nach unten und drehen Sie ihn, damit er mit der Klemmfeder fixiert wird.
 14. Lassen Sie die Spritze mindestens 20 Minuten in dieser Position ruhen.
 15. Nehmen Sie die Spritze ab. Nehmen Sie die Schutzkappe der Rasierklinge ab und lockern Sie die äußeren Ränder des Sockels um den Abziehgriff herum mit der Rasierklinge.



ACHTUNG!

Gehen Sie vorsichtig mit der Rasierklinge um – Verletzungsgefahr!



16. Sobald Sockel und Klebedichtung an dieser Stelle ein Stück vom Glas abstehen, ziehen Sie beides ab.
 17. Entfernen Sie überstehendes Acrylharz.
 18. Geben Sie ein paar Tropfen Acrylharz auf die beschädigte Stelle und legen Sie eine Folie zum Aushärten darüber.
 19. Fahren Sie vorsichtig mit der Rasierklinge über die Folie, um Luftblasen zu entfernen.
 20. Setzen Sie die Stelle mindestens 15 Minuten lang direkter Sonneneinstrahlung aus, an bewölkten Tagen mindestens eine Stunde lang.

21. Ziehen Sie die Folie ab und entfernen Sie überschüssige Acrylharzreste vorsichtig mit der Rasierklinge.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
- Vermeiden Sie Augen-Kontakt.
- Das Produkt kann Haut-Irritationen verursachen.
- Bewahren Sie den Behälter kühl und verschlossen auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Infos und FAQs zu AGT-Produkten finden Sie auf: www.agt-tools.de.