

## Wichtige Zusatzinformationen zur Bedienungsanleitung

**Diese Zusatzinformationen sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Bedienungsanleitung! Bitte bewahren Sie diese sorgfältig in Ihrer Bedienungsanleitung auf!**

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Satelliten-Receivers.

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte:

- Der Receiver muss gemäß Bedienungsanleitung angeschlossen sein.
- Bei Erstinbetriebnahme des Receivers wird ein automatisches Software-Update über den Satellit ASTRA 19,2° Ost durchgeführt, falls eine neue Software-Version zur Verfügung steht. Ist Ihr Receiver bereits auf dem aktuellsten Stand, wird kein Software-Update durchgeführt.
- Ein Software-Update kann bis zu 50 Minuten in Anspruch nehmen. Brechen Sie den Update-Vorgang **NICHT** ab. Auf dem 4-stelligen LED-Display Ihres Receivers können Sie den Fortschritt des Update-Vorgangs verfolgen. Wenn auf dem Display „P99“ erscheint, wurde der Update-Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Danach startet Ihr Receiver neu. Dabei erscheint auf dem Display für ca. 1-2 Minuten der Hinweis „Boot“. Anschließend wechselt der Receiver in den Betriebsmodus und zeigt auf dem angeschlossenen TV-Gerät die entsprechenden Startmeldungen an.
- Beachten Sie, dass Ihr TV-Gerät während des Updates kein Signal vom Receiver erhält. Einige TV-Geräte schalten dann automatisch in den Standby-Betrieb. Sie müssen nach vollständig durchgeführtem Software-Update das TV-Gerät wieder in den Betriebsmodus schalten.
- Wird der Receiver durch Ausstecken vom Stromnetz getrennt und anschließend wieder eingesteckt und gestartet, wird stets die Aktualität der Software geprüft. Wird eine neue Softwareversion gefunden, startet der Receiver, wie oben beschrieben, das Software-Update. Trennen Sie einmal wöchentlich den Receiver vom Strom durch Ausstecken. Bei der nächsten Inbetriebnahme wird die Software-Aktualität geprüft und der Receiver automatisch aktualisiert, sollte eine neue Softwareversion zur Verfügung stehen.
- Bitte beachten Sie, dass bei einem Software-Update Ihre persönliche Senderliste verloren geht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, VOR einem Software-Update am USB-Port des Receivers einen USB-Stick anzuschließen und auf diesen Ihre Senderliste zu speichern. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Receiver.